

Nro	Nimi	Kunta	Kunnostettavan kohteen tyyppi	Kunnostustarpeen kuvaus	Kunnostustarve tiivistettynä	x-koordinaatti	y-koordinaatti
1	Oulujoki, Laukka	Muhos	Joki	Kutusoraikko Laukansillan molemmille puolille. Lohia ja taimenia esiintyy runsaasti alueella. Tämä on yksi harvoista paikoista, joissa lohi kutee Oulujoessa. Mätälöydöksiä on tehty rantakiviltä.	Kutusoraikon puuttuminen	448339	7192081
2	Poikajoki	Muhos	Joki	Ekologisen tilan parantaminen, virtavesikunnostus	Ekologisen tilan parantaminen, virtavesikunnostus	464075	7180961
3	Oisavanjärvi	Muhos	Järvi	Hyvän ekologisen tilan ylläpitäminen	Ekologinen tila	458992	7195543
4	Muhosjoki	Muhos	Joki	Ravinnekuormitusta vähentävien sekä muiden ekologista tilaa parantavien toimenpiteiden tarve	Ravinnekuormitus, ekologinen tila	454128	7187278
5	Pirttijärvi	Muhos	Järvi	Ravinnekuormitusta vähentävien sekä muiden ekologista tilaa parantavien toimenpiteiden tarve	Ravinnekuormitus, ekologinen tila	457090	7201613
6	Soppinen	Muhos	Järvi	Saavutetun ekologisen tilan säilyttäminen	Saavutetun ekologisen tilan säilyttäminen	475834	7162941
7	Tulijärvi	Muhos	Järvi	Hyvän ekologisen tilan saavuttaminen, vesiruton poistamiseksi tarvittavien menetelmien kehittäminen	Ekologinen tila, vesirutto	473384	7164420
8	Junninoja	Muhos	Puro	Purotaimenelle parempi vesistö, kunnostamalla hyvät edellytykset jalokalan kutupaikaksi	Kalojen olosuhteet	445709	7195985
9	Oulujoki	Muhos	Joki	Montan alapuolisen vesistön tilan parantaminen ja voimakkaan lyhytaikaissäännöstelyn haittojen vähentäminen.	Virkistyskäyttö		
10	Muhosjoki	Muhos	Joki	Kirkon ja Koivikonrannan virtaamaolosuhteiden parantaminen. Muhosjoen pääuoman virtaaman kääntämisellä Kirkon ja Koivikon rantaan voisi parantaa alueen ekologista tilaa ja saada jokisuun tukkeutumista hallintaan. Tällä hetkelä Oulujen virtaama painaa Muhosjoen kiintoainekset Oulujoen etelärantaan ja jokiosuus kapenee ja mataloituu näiltä osin vuosi vuodelta.	Ravinnekuormitus, ekologinen tila, virkistyskäytön parantaminen		